

Link do produktu: <https://www.sklep.rai-bud.pl/spinka-lancucha-odpowiednik-nr-34001-do-maszyny-geringhoff-p-5009.html>



## Spinka łańcucha odpowiednik nr 34001 do maszyny Geringhoff

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | <b>21,45 zł</b> |
| Cena netto       | <b>17,44 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-14 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>34001</b>    |
| Kod producenta   | <b>34001</b>    |
| Producent        | <b>RAI-BUD</b>  |

### Opis produktu

Spinka łańcucha odpowiednik oryginalnej spinki o numerze katalogowym: 34001 . Spinka pasuje do łańcucha w maszynach Geringhoff.